



## MS3749



Pin Assignment

Pin NO.	Signal Name	
1	P(+)	POWER
2	N(-)	
PE	GND	
4	+ OUTPUT 1	
5	- OUTPUT 1	
6	N.C.	OUTPUT2 Y
7	+ OUTPUT 2	OUTPUT2 Z
8	- OUTPUT 2	OUTPUT2 COM
9	EX(*1)	INPUT A
10	+ INPUT	INPUT B
11	INPUT COM	INPUT COM

Pin Location



1出力型の場合、端子の6,7,8番ピンは、  
 N.C.となります。

\*1:外部供給電源無し時はN.C.

点線内: 9~11 入力仕様ライントライバ・パルス時の信号割付

6~8 第2出力仕様ライントライバ・パルス時の信号割付

単位:mm